



**Испытательный центр
ООО "Экспертная организация Подмосковье"**

Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛУ01 выдан 21 сентября 2015 г.
Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27,
(495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

**Заключение
по результатам обследования лифта, отработавшего
назначенный срок службы**

2018-11-016 П

Адрес установки
Рег. № лифта
Заказчик
Владелец

МО, г.Люберцы, п/о-3, д.82, 1п.
101025
ПЖК "Полет"

«Утверждаю»

Руководитель испытательного центра

Шоркин В.В.

(подпись)



М.П.

30 ноября 2018 г.

Москва, 2018г.

1. Вводная часть

Основание для проведения обследования	Дог. № 083-п/18 от 21 ноября 2018 г.	
Документ по стандартизации, в соответствии с которым проведено обследование лифта	ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»	
Сведения об испытательном центре		
Наименование испытательного центра	Испытательный центр ООО "Экспертная организация Подмосковье"	
Адрес	105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27	
Телефон, факс ИЦ	(495) 640-38-66, shafran@lift.ru	
Руководитель испытательного центра	Шоркин В.В.	
Сведения о сотрудниках испытательного центра, проводивших работу		
Должность	ФИО	№ сертификата компетентности, срок действия сертификата
Эксперт по оценке соответствия лифтов	Дремин А.Н.	№ № 16.00200.01.0000004 8.20 от 25.08.2017 г.
Специалист по оценке соответствия лифтов	Мирсков А.И.	№РОСС.RU.0001-16 .001-00655 до 04.06.2018г.
Специалист по оценке соответствия лифтов	Шафран И.А.	№16.00100.06.00000 077.20 от 22.12.2017г.
Аттестат испытательного центра		
№ аттестата аккредитации	RA.RU.21LV01	
Область аккредитации	Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации и отработавших назначенный срок службы	

2. Сведения о лифте

Лифт рег. № 101025, регистрация - Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	
Назначение	Пассажирский
Управление	Смешанное
Завод - изготовитель	КМЗ
Год изготовления	1993
Номинальная грузоподъемность, кг	320
Номинальная скорость, м/с	1,4
Число остановок	17
Привод лифта	Электрический
Привод дверей	Автоматический
Тип шахты, высота подъема м, расположение МП	Глухая, 44,8, Верхнее
Дата первичного ТО	11 апреля 1994 г.
Заводской №	4257

3. Сведения о владельце лифта (заявителе)

Наименование	ПЖК "Полет"
Уполномоченный представитель, должность	Ответственный
Ф.И.О.	Калашиников И.А.
Телефон, факс	8-906-756-39-30

4. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№	Наименования средства измерения	Заводской номер	Дата поверки	Номер свидетельства о поверке	Наименование организации, выполнившей поверку
1	Многофункциональный измерительный прибор KEW6010B	w0414551	30.10.2018	СП 2390682	ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"
2	Люксметр TESTO 540	39011744/909	17.10.2018	2020/10	ООО "СДС-СЕРТ"
3	Прибор комбинированный Testo-610	39231525/302	07.08.2018	926	ФГБУ "Центральное УГМС"
4	Дальномер лазерный DISTO D2	0612633525	30.03.2018	АПМ 0194443	ООО «АВТОПРОГРЕСС-М»
5	Штангенрейсмас ШР-250-М	63829	26.04.2018	АПМ 0195348	ООО «АВТОПРОГРЕСС-М»
6	Комплект для визуального контроля ВИК-1	115	11.04.2018	ПАСПОРТ (Поверительное клеймо)	Метрологическая служба ООО "НПК "ЛУЧ"
7	Акселерометр персональный специалиста по лифтам PALS	000169	10.05.2018	СП 2014803	ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования лифта

В процессе обследования лифта рассмотрены следующие документы:

- паспорт лифта;
- установочный (монтажный) чертеж;
- принципиальная электрическая схема;

- Протокол проверок, испытаний и измерений при проведении обследования лифта № 11/2018-4257 от 28 ноября 2018 г.

6. Результаты обследования

6.1. В процессе обследования лифта выявлены несоответствия и невыполненные требования, предъявляемые к лифту, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами. Перечень выявленных несоответствий и невыполненных требований, предъявляемых к лифту, установленных взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами приведен в Таблице 1.

Таблица 1

№№	Выявленные несоответствия	Обозначение нормативного документа, номер пункта
1	Не обеспечивается доступность электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп») при открытии двери для входа в приямок и (или) с пола приямка.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.2.11.6
2	В приямке отсутствует электрическая розетка для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.2.14, 5.5.6.5
3	Запирание двери (крышки люка) для доступа в машинное (блочное) помещение не соответствует установленным требованиям.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.3.3.8
4	В машинном помещении отсутствует электрическая розетка для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.3.3.12, 5.5.6.5
5	На замке двери шахты отсутствует табличка с указанием изготовителя и идентификационного номера замка.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.1.13.5
6	Ключевина устройства для отпирания снаружи автоматического замка двери шахты не соответствует установленным требованиям.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.1.13.6, приложение А
7	Вращающиеся элементы лебедки, которые могут быть источником опасности не имеют ограждения от случайного прикосновения.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.3.8, 5.4.9.10
8	Автоматически действующий механический тормоз лебедки нормально замкнутого типа, не имеет дублирующего толкателя электромагнита.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.3.12
9	Отсутствует аварийный источник питания с автоматической подзарядкой способный запитывать лампу освещения кабины как минимум 1 час.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.6.15.2
10	Отсутствует ограждение на крыше кабины со стороны зазора между краем крыши кабины и внутренней поверхностью ограждения шахты, превышающего 300 мм.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.4.3.3
11	На крыше кабины отсутствует электрическая розетка для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.4.4, 5.5.6.5
12	Отсутствует электрическое устройство безопасности, контролирующее срабатывание ограничителя скорости и размыкающее цепь безопасности.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.7.7, 5.5.4.20
13	На буфере кабины и противовеса отсутствует табличка со сведениями (изготовитель, идентификационный номер буфера).	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.8.6

№ п/п	Краткое содержание требований НД	Нормативный документ, п.
14	Отсутствует возможность блокировки вводного устройства с ручным приводом для предотвращения непреднамеренного включения.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.1.2
15	Отсутствует двусторонняя переговорная связь с крышей кабины.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.3.16
16	Отсутствует ремонтная телефонная или другая двусторонняя связь между машинным помещением (устройством управления), кабиной (крышей кабины) и приямком.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.3.17
17	Конструкция башмаков кабины не исключает ее выхода из направляющих.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.4.14
18	Нет устройства по предотвращению спадания канатов с КВШ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.3.9
19	Соответствие высоты в свету проемов дверей шахты установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.1.4
20	Соответствие высоты в свету входного проема кабины лифтов, допускающих транспортирование людей, установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.4.7
21	Наличие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соответствующего включению ловителей	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.7.6

6.2 В результате определения состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, выявлены дефекты, повреждения, неисправности, износ и коррозия оборудования лифта. Перечень выявленных дефектов, повреждений, неисправностей, износа и коррозии приведен в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты	Рекомендации по устранению, НТД	Рекомендуемые сроки устранения
1	Течь масла через сальниковые уплотнения редуктора лебедки	Заменить сальниковые уплотнения; Руководство по эксплуатации	До 29 декабря 2018 г.
2	Световая сигнализация вызывных аппаратов работает не на всех этажах	Восстановить работу; Руководство по эксплуатации	До 29 декабря 2018 г.
3	Зазор между лицевой поверхностью створок и обвязкой дверного проема кабины более нормы	Отрегулировать; ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.4.8.1.	До 29 декабря 2018 г.
4	В машинном помещении находится (установлено) постороннее оборудование	Убрать; ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.3.	До 29 декабря 2018 г.

№ п/п	Выявленные дефекты	Рекомендации по устранению, НТД	Рекомендуемые сроки устранения
5	Не отрегулирована точность остановок лифта по всем этажам	Отрегулировать точность остановки кабины (+/- 35мм); ГОСТ Р53780-2010 п.4.7, Руководство по эксплуатации	До 29 декабря 2018 г.
6	Люфт вала редуктора привода ДК	Устранить; Руководство по эксплуатации	До 29 декабря 2018 г.
7	Люфт штурвала (маховика) на выходном валу редуктора лебедки	Устранить; Руководство по эксплуатации.	До 29 декабря 2018 г.
8	При проверке ДШ бэт. на разрыв выключатель размыкает цепь управления	Отрегулировать; Руководство по эксплуатации;	До 29 декабря 2018 г.
9	Не отрегулирована работа подпольного контакта (контроль кол-ва человек при перегрузе)	Отрегулировать; Руководство по эксплуатации	До 29 декабря 2018 г.

6.3 В результате проверки функционирования устройств безопасности лифта по ГОСТ Р 53783 – 2010, В.4.1.1 - В.4.1.3 (приложение В) функционируют в соответствии с установленными требованиями.

6.4 В результате испытаний лифта проведенных по ГОСТ Р 53783 – 2010, В.3.1.1, В.3.1.2 (приложение В) установлено, что лифт испытания выдержал .

6.5 Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные

6.6 Результаты проверки технической документации на лифт приведены в таблице № 3:

Таблица 3

Наименование технической документации	Наличие технической документации	Состояние технической документации	Соответствие технической документации нормативным требованиям
	(имеется/отсутствует)	(удовлетворительное/не удовлетворительное)	(соответствует/частично не соответствует)
Паспорт лифта	Имеется	Удовлетворительное	Частично соответствует

Установочный (монтажный) чертеж	Имеется	Удовлетворительное	Частично соответствует
Принципиальная электрическая (гидравлическая) схема	Имеется	Удовлетворительное	Частично соответствует
Руководство (Инструкция) по эксплуатации	Имеется	Удовлетворительное	

7. Выводы и условия возможного продления срока использования лифта

7.1 Лифт частично не соответствует общим требованиям безопасности, установленным Приложением 1 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7.2 Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает возможность продления срока использования лифта до 30 ноября 2021 г. (включительно), при соблюдении следующих условий:

- а) использования лифта по назначению и в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
- б)) выполнения осмотров, технического обслуживания и ремонтов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
- в) соблюдения условий эксплуатации лифта;
- г) проведения оценки соответствия в форме периодического и частичного технического освидетельствования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010;

8. Необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта требованиям технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов»

Владельцу лифта в срок, не позднее 15 февраля 2020 года, рекомендуется принять решение о проведении модернизации, замены лифта или выводе лифта из эксплуатации.

В случае принятия решения о модернизации, в ходе ее выполнения, в срок не позднее 15 февраля 2020 года, необходимо:

- устранить выявленные несоответствия, указанные в Таблицы 1, п.6.1 настоящего заключения;
- привести в соответствие с требованиями технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53780-2010 техническую документацию, указанную в Таблице № 3 настоящего Заключения.

Дополнительные рекомендации

Рекомендуется:

- устранить выявленные несоответствия, указанные в Таблице 1, п.6.1 настоящего заключения в срок до 15 февраля 2020 г. ;
- устранить выявленные дефекты, повреждения, неисправности указанные в Таблице 2 настоящего заключения в рекомендованные сроки.

Эксперт

 Дремин А.Н.

Заключение получил

Представитель Владельца

 

Внимание! Настоящее Заключение хранить с паспортом лифта.



Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер 16.00200.01.00000048.20

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

Дремин

Андрей Николаевич

подтвердил(а) квалификацию

Эксперт по оценке соответствия лифтов (7 уровень квалификации)

Дата выдачи: 25 августа 2017 года

Свидетельство о квалификации действительно до 25 августа 2020 года

Центр оценки квалификации: Ассоциация «Межрегиональный сертификационный центр качества»

Регистрационный номер: 77.018

Юридический адрес: г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10 «А»

Руководитель

Д.В. Костяшов



Форма бланка свидетельства утверждена Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 года № 725н



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0003117

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21PU01 выдан 21 сентября 2015 г.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ МАКРОСРЕДСТВ И ДАТА ВЫДАЧИ

Обществу с ограниченной ответственностью "Экспертная организация

Подмосковье", ИНН: 7719504560

105203, Россия, город Москва, ул. Парковая 15-я, д. 10А

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕС ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО УЧЕТНОГО СЧЕТА)

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Экспертная организация Подмосковье"

и удостоверяет, что

105203, Россия, город Москва, ул. Парковая 15-я, д. 10А

АДРЕС МЕСТА (АДРЕС) ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

в качестве Испытательной лаборатории (центра)

аккредитован(а)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07 сентября 2015 г.



Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.А. Якутова

подпись, фамилия